



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

Валентина Г.О. Сызрань
А.Н. Чернышев
ПОДПИСЬ Ф.И.О.

« 20 11 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № 3/2 от « 03 » 02 20 21 г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446031 г. Сызрань, Самарской области, пр. 50 лет Октября, 42а, тел./ факс 88464 351014, school10_szr@samara.edu.ru, директор Руцак Ирина
Владимировна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

Наименование объекта: Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования
(детский сад) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной
школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области. Адрес: 446031, Самарская область город Сызрань
проспект 50 лет Октября д. 36.

Заведующий: Мингачева Надежда Сергеевна.

1. Наименование населенного пункта городской округ Сызрань, Самарской области
2. Ведомственная принадлежность Министерство образования и науки Самарской области
3. Вид деятельности образовательная

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 273/273
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, двухэтажное. Базовый материал несущих конструкций: бетон, блоки; Лестниц:
железобетон

7. Количество и назначение входов 12 (1 - парадный, 11 - запасных)

8. Год постройки 1983

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус, маршрутное такси № 1,5,10,12,113,28,35,65,124 «Товары для дома и быта»		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличных переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	1,2м	0,94	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,	0,025 м	0,05	К, С, О		

	примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	0,05 м	0,05-0,010	К, С, О	ремонт	С одной стороны
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	0,8 м	нет	С	Установка тактильной полосы	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	да	К, О, С	ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	2,0 м	>4,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	нет	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			запрещена
	Расстояние до входа в здание	50 м	17	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	10% (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	1:12		К		
Ширина	1,0м		К		
Высота бортового камня	0,015 м		К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	1,35 м		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	1,0м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	0,3м		О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	0,8 - 0,9 м		С		
Пандус на рельефе		нет			
Высота подъема одного марша	0,8м		К		
Уклон	8%		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К		

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	0,3 м		К, О		
	Длина марша пандуса	9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,03м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,15 X 3,40	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	2,2 x 2,2 м	нет	К	установка	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	да	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	1,0 м	0,8 м	К		металлодетектор
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	установка	
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, ные примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	0,3 м		О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 - 0,06 м		О, С		
	Пандус наружный	наличие	нет		установка	
	Ширина марша	1,0 м		К		
	Уклон	8%		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	0,8 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		

	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	1,5 x 1,5 м		К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	1,5 x 1,5 м		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	приобретение	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	3,0X3,13	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	1,2 м	1,95	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	0,014 м	0,03; 0,03	К	ремонт	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	нанесение	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	Есть с одной стороны
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	0,95 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м	0,6 м	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	ремонт	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	1,0м	нет	К		
	Уклон	8%	нет	К		
	Колесо отбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	ремонт	
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	0,3м	нет	К		
	Пандус переносной	наличие	нет	К	Необходимо приобретение	
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К	приобретение	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	1,2м	1,25	К		

	Разворотные площадки	1,5 x 1,5 м		К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	да	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не предусмотрены проектом	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	1 на этаж		К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	0,1м	нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
	Пандус внутренний на этаже		нет		Не требуется	
	Ширина марша	1,0м		К		
	Уклон	8%		К		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	1,5 х 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 -1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	1,5м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете № 1					
	Ширина проема двери в свету:	0,9м	0,86	К		
	Высота порога	0,025 м	0,09	К	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить тактильную информацию по Брайлю	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Нанести на кабинет контрастную маркировку	
	- размещение на высоте	1,8м	нет	К		
	-высота прописных букв	0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	1,2м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,74 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2м		К		

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 -1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,6 x 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	2%	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструкция помещения и установка	

					соответствующего оборудования	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	0,9 м	нет	К, О		
	Открывание дверей	наружное	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С		
	Количество кабинок	1 шт.	нет	К, О		
	• ширина дверного проема	0,9 м	нет	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	1,8 x 1,65 м	нет	К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К		
	Размеры универсальной кабины	2,2 x 2,25 м	нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	0,75 м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	1,30 x 0,85 м	нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 - 0,85 м наличие	нет	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
	Габариты поддона (трапа)	0,9 x 1,5 м	нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x	0,48 x 0,85 м	нет	К, О		

	длина					
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С		
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение пиктограмм и указателей	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение надписей	
	размещение на высоте	1,5 м и 4,5 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	0,075 м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение пиктограмм и указателей	
	размещение на высоте	1,3 -1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	0,075 м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о	наличие	нет	С	Нанести	

	предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю				тактильные средства информации на ручки и двери помещения	
	высота размещения	1,3 -1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Нанести тактильные средства информации на ручки и двери кабинета	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не предусмотрены основной деятельностью
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		Не предусмотрены основной

						деятельностью
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		Не предусмотрены основной деятельностью

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности - ДУ (доступно условно)

Так как: 1. Пути движения к объекту нуждаются в капитальном ремонте (не везде есть наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; местами отсутствует асфальтовое покрытие, нет бордюров). 2. Зона, прилегающая к объекту: ширина калитки не соответствует требованиям, необходимо установить знаки направления движения. 3. Входная группа: нет перил, нет водоотвода на козырьке. 4. Пути движения: отсутствует переносной или мобильный пандус для подъема на уровень первого этажа; навесное оборудование не установлено. 5. Зона предоставления услуг : не подключено оборудование с подключением слухового аппарата. 6. Санитарно-бытовая зона: отсутствуют санузлы для МГН, имеющиеся помещения не соответствует ТСП. 7. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа

«Представитель рабочей группы»

секретарь

(должность)

Иванов / Иванов В.И.

подпись

(фамилия и.о.)

Дата заполнения

«03» 02 2021 г.

Представитель организации
Директор ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани

Иванов (Иванов И.В.)

(подпись) М.П. (фамилия и.о.)

Дата заполнения

«03» 02 2021 г.

Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С -- немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001». утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №605)