

Утверждаю:
«Руководитель межведомственной рабочей группы»

Зам. Главы администрации г. Сызрани И. Черников

подпись

ФИО

« 03 »

20 21 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного социально-значимого объекта
для маломобильных граждан

№ 23/21

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 17» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области

1.2 Адрес объекта 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 36, тел/факс 88464353321

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа 1873,9 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13609 кв.м.

1.4 Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта - 2012 (частичный)

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего капитального

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 42а тел/факс 88464351014

1.8 Основание для пользования объектом - оперативное управление

1.9 Форма собственности муниципальная

1.10 Территориальная принадлежность региональная

1.11 Вышестоящая организация (наименование) Западное управление министерства образования и науки Самарской области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Самарская обл., Сызрань, ул. Советская, 19

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития, дети*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 273 чел./273 чел./300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Маршрутное такси, автобус № 1,5,10,12,113,28,35,65,124 ост.: магазин «Товары для дома и быта»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500_ м.

3.2.2 время движения (пешком) 10-12 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (перепады высоты на пути имеются: со стороны остановки, переход с асфальтового покрытия на более высокий тротуар.)*

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (форма обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	С нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.3 Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г, У, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У, С)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно.

3.5 ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен условно.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт с индивидуальным решением ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны-альтернативная форма обслуживания
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2 Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _МП «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция в общество 20__ - 20__ г.г.»;
 ГП «Доступная среда в Самарской области на 20__ - 20__» _____
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата нет

(*наименование сайта, портала*)



Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		500	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		автобус, маршрутное такси № 1,5,10,12,113,28,35,65,124 «Товары для дома и быта»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию: (при наличии ограждения)					
	Ширина прохода, калитки	1,2м	0,94	К, О	реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	есть	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок,	0,025 м	0,05	К, С, О		

	примыкающих к путям пешеходного движения					
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	0,05 м	0,05-0,010	К, С, О	ремонт	С одной стороны
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа	0,8 м	нет	С	Установка тактильной полосы	
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м		С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	да	К, О, С	ремонт	
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	2,0 м	>4,7м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	нет	К		
	Указатели направления движения	наличие	нет	К, Г	установка	
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	нет	С	установка	
	Места отдыха	наличие	нет	К, О	нет	
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		нет			запрещена
	Расстояние до входа в здание	50 м	17	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	10% (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	нет	К		

Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К		
Съезд с тротуара на проезжую часть:		нет			
Угол уклона	1:12		К		
Ширина	1,0м		К		
Высота бортового камня	0,015 м		К		
Открытая лестница		нет			
Ширина лестничных маршей открытых лестниц	1,35 м		О, С		
Марш лестницы	3-12 ступеней		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие		О, С		
Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Расстояние между поручнями	1,0м		О, С		
- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующими окончанием	0,3м		О, С		
- поручни на высоте	0,85 - 0,92 м		О, С		
Предупредительная тактильная полоса перед маршем сверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	0,8 - 0,9 м		С		
Пандус на рельефе		нет			
Высота подъема одного марша	0,8м		К		
Уклон	8%		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
- на высоте (нижний поручень)	0,65 - 0,75 м		К		

	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	0,3 м		К, О		
	Длина марша пандуса	9 м		К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	нет	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 x 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	м	0,03м			
	Габариты площадки: ширина X глубина	1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м	2,15 X 3,40	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина X глубина	2,2 x 2,2 м	нет	К	установка	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	нет	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	да	К, О, С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	нет	К, О, С		
	Навес	наличие	да	К, О		
	Водоотвод	наличие	нет	К, О, С	установка	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	1,0 м	0,8 м	К		металлодетектор
	Информация об объекте	наличие	нет	Г	установка	
	Лестница наружная	наличие	нет			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		О, С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, ные примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие		О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м		О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, вниз с не травмирующим окончанием	0,3 м		О, С		
	Поручни округлого сечения	0,04 - 0,06 м		О, С		
	Пандус наружный	наличие	нет		установка	
	Ширина марша	1,0 м		К		
	Уклон	8%		К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	0,8 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К, О		

	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	1,5 x 1,5 м		К		
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	1,5 x 1,5 м		К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		К, О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м		К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К, О		
	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	нет	К	приобретение	
	Звуковой маяк у входа	наличие	нет	С	установка	
	Тамбур					
	Габариты: глубина X ширина	2,3 x 1,5 м При реконструкции (1,5 -1,8) x 2 м	3,0X3,13	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	1,2 м	1,95	К, О		
	- высота порога наружного, внутреннего	0,014 м	0,03; 0,03	К	ремонт	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание,	Примечание
----------------------	--------------------------------	---	-------------------------------	---	--	------------

БТИ					ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	нанесение	
	Поручни с двух сторон	наличие	нет	О, С	установка	Есть с одной стороны
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	0,95 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м	0,6 м	О, С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	ремонт	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		нет			
	Ширина марша	1,0м	нет	К		
	Уклон	8%	нет	К		
	Колесо отбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	ремонт	
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5 x 1,5 м	нет	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	нет	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м	нет	О		
	- горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	0,3м	нет	К		
	Пандус переносной	наличие	нет	К	Необходимо приобретение	
	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	нет	К		
	- мобильный	наличие	нет	К	приобретение	
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	1,2м	1,25	К		

	Разворотные площадки	1,5 x 1,5 м		К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	установка	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С	установка	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	нет	Г	установка	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	Г	установка	
	Тактильная схема	наличие	да	С		
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г	Не предусмотрены проектом	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	1 на этаж		О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	1 на этаж		К		
	Навесное оборудование , выступ в зону движения	0,1м	нет	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м		С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)		нет			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
	Пандус внутренний на этаже		нет		Не требуется	
	Ширина марша	1,0м		К		
	Уклон	8%		К		

	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 - 0,95 м		О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем сверху и внизу (ширина)	0,6 м	нет	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С		
	- на высоте	0,85 - 0,95 м	нет	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверх, внизу с не травмирующим окончанием	0,3 м	нет	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	нет	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		нет			
	Лифт пассажирский	наличие	нет			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	1,5 х 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	0,95 м		К		
	- Поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок		нет			
	Высота рабочей поверхности	0,8 -1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	1,5м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
	Обслуживание в кабинете № 1					
	Ширина проема двери в свету:	0,9м	0,86	К		
	Высота порога	0,025 м	0,09	К	реконструкция	
	Информация тактильная	наличие	нет	С	Установить тактильную информацию по Брайлю	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	нет	К, О, С, Г	Нанести на кабинет контрастную маркировку	
	- размещение на высоте	1,8м	нет	К		
	-высота прописных букв	0,025 м	нет	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	1,2м	нет	О		
	Зона для кресла-коляски	1,5 х 1,5 м	нет	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	0,74 м	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						
	Обслуживание с перемещением №		нет			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	1,2м		К		

	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 -1,1 м		К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		нет			
	Ширина x глубина	1,6 x 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		нет			
	Доля мест для колясочников	2%	нет	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2м	нет	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	2	нет	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	нет	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для инвалидов	наличие	нет		Реконструкция помещения и установка	

					соответствующего оборудования	
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С		
	Ширина дверного проема	0,9 м	нет	К, О		
	Открывание дверей	наружное	нет			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	нет	С		
	Количество кабинок	1 шт.	нет	К, О		
	• ширина дверного проема	0,9 м	нет	К, О		
	• габариты (минимальные глубина X ширина)	1,8 x 1,65 м	нет	К		
	- опорные поручни	наличие	нет	К, О		
	в т.ч. откидные	наличие	нет	К		
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	нет	К		
	Размеры универсальной кабины	2,2 x 2,25 м	нет			
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	0,75 м	нет	К		
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет	О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	нет	К, О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	нет	К, О		
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	1,30 x 0,85 м	нет	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 - 0,85 м наличие	нет	К, О		
	Писсуар располагать на высоте от пола	0,4 м или вертикальной формы	нет	К		
	Габариты поддона (трапа)	0,9 x 1,5 м	нет	К, О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x	0,48 x 0,85 м	нет	К, О		

	длина					
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	нет	С		
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	нет	К, О, С		
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
№ помеще ний по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение пиктограмм и указателей	
	Надписи:	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение надписей	
	размещение на высоте	1,5 м и 4,5 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	0,075 м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Указатели, пиктограммы	наличие	нет	К, О, Г, С	Нанесение пиктограмм и указателей	
	размещение на высоте	1,3 -1,4 м	нет	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	0,075 м	нет	К, О, Г, С		
	освещенность	наличие	нет	К, О, Г, С	установка	
	Тактильные средства информации о	наличие	нет	С	Нанести	

	предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю				тактильные средства информации на ручки и двери помещения	
	высота размещения	1,3 -1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С	Нанести тактильные средства информации на ручки и двери кабинета	
	на кнопках управления лифта	наличие	нет	С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	нет	Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	нет	С, Г		Не предусмотрены основной деятельностью
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		Не предусмотрены основной деятельностью
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	нет	С		Не предусмотрены основной деятельностью
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		Не предусмотрены основной

						деятельностью
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		Не предусмотрены основной деятельностью

7. ВЫВОДЫ

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности - ДУ (доступно условно)

Так как: 1. Пути движения к объекту нуждаются в капитальном ремонте (не везде есть наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути; местами отсутствует асфальтовое покрытие, нет бордюров). 2. Зона, прилегающая к объекту: ширина калитки не соответствует требованиям, необходимо установить знаки направления движения. 3. Входная группа: нет перил, нет водоотвода на козырьке. 4. Пути движения: отсутствует переносной или мобильный пандус для подъема на уровень первого этажа; навесное оборудование не установлено. 5. Зона предоставления услуг : не подключено оборудование с подключением слухового аппарата. 6. Санитарно-бытовая зона: отсутствуют санузлы для МГН, имеющиеся помещения не соответствует ТСП. 7. Средства информации и телекоммуникаций: отсутствуют тактильные средства информации и маркировка помещений, отсутствует речевой маяк у входа

